



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**

(Енисейское управление Ростехнадзора)

пр. Мира, 36, г. Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/013-ГТС

Законному представителю

*Администрации Нижнесуэтуковского
сельсовета*

полное наименование юридического лица

*662822, Красноярский край,
Ермаковский район, село Нижний
Суэтук, улица Советская, 5*

место нахождения юридического лица

« 20 » марта 2019 г.

дата составления предписания

Нами (Мною) Главным государственным инспектором отдела надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора Семеновым Александром Владимировичем

(должность Ф.И.О.):*

20 марта 2019 года на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора №969-р/кр от 05.03.2019 г. «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица», подписанного Заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П. Я. Германом

проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении:

Администрации Нижнесуэтуковского сельсовета

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области гидротехнических сооружений, зафиксированных в Акте проверки от 20.03.2019 №16/013/969/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не в полном объеме обеспечивается эксплуатационный контроль, при эксплуатации гидротехнических сооружений дамбы на р. Суэтук (не проводится контроль фактических отметок гребня, заложения откосов, сравнение полученных данных с установленными параметрами)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019
2.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (отсутствуют знаки, отмечающие попикетно длину сооружения)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019
3.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (обнаружены просадки гребня дамбы по всей длине дамбы к востоку от ул. Заречная)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019
4.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (обнаружены	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ. требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	локальные оползания верхового откоса в 30 -50 м от восточной оконечности дамбы)		
5.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (на верховом откосе откосе дамбы присутствует высокая древесная растительность)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019
6.	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного сооружения (на гребне дамбы обнаружены провалы грунта в 45 м от западной оконечности дамбы)	с ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3.11 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения	30.08.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен: **И.о. главы Администрации Нижнесуэтуковского сельсовета Голиенко Наталья Викторовна**

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

Лицо(а), вынесшее предписание:
Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора

должность



260

Семенов А. В.
 ФИО